

Auftraggeber: Naporo Klima Dämmstoff GmbH
Auggenthal 158
A-2054 Haugsdorf

Prüfgegenstand lt. Herstellerangaben:
Deckensegel 188cm x 122cm beschichtet
Deckenabstand 400mm


Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
- 3 Stk. Deckensegel 188cm x 122cm beschichtet
- 400mm Deckenabstand
- Hallraumboden



Hallraum: Raumvolumen: 244,8m³
Prüffläche: 6,88m²
Temperatur leer: 20,2°C
Temperatur mit Probe: 20,1°C
Prüfschall: Log.Sweep

Prüfdatum: 04.11.2025
Luftdruck: 101,4kPa
Rel. Luftfeuchte leer: 52,7%
Rel. Luftfeuchte mit Probe: 49,9%
Empfangsfilter: Terzbandfilter

f [Hz]	A _{obj} Terz [m ²]	A _{obj} Okt. [m ²]
100	0,69	
125	1,09	1,10
160	1,51	
200	1,98	
250	2,19	2,15
315	2,30	
400	2,38	
500	2,42	2,45
630	2,62	
800	2,98	
1000	3,16	3,15
1250	3,36	
1600	3,60	
2000	3,78	3,75
2500	3,86	
3150	3,93	
4000	4,04	4,05
5000	4,24	



Handwritten signature of Ing. Thomas Mayer
Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer



Datum der Durchführung: 04.11.2025
Nr. des Prüfberichts: M25_11_004