


Auftraggeber: Naporo Klima Dämmstoff GmbH
Auggenthal 158
A-2054 Haugsdorf

Prüfgegenstand lt. Herstellerangaben:
Deckensegel 188cm x 122cm natur
Deckenabstand 200mm


Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
- 3 Stk. Deckensegel 188cm x 122cm natur
- 200mm Deckenabstand
- Hallraumboden



Hallraum: Raumvolumen: 244,8m³
Prüffläche: 6,88m²
Temperatur leer: 20,2°C
Temperatur mit Probe: 20,2°C
Prüfschall: Log.Sweep

Prüfdatum: 04.11.2025
Luftdruck: 101,4kPa
Rel. Luftfeuchte leer: 52,7%
Rel. Luftfeuchte mit Probe: 49,1%
Empfangsfilter: Terzbandfilter

f [Hz]	A _{obj} Terz [m ²]	A _{obj} Okt. [m ²]
100	0,75	
125	1,03	1,00
160	1,30	
200	1,70	
250	2,04	2,05
315	2,35	
400	2,67	
500	2,86	2,80
630	2,87	
800	2,85	
1000	2,87	2,95
1250	3,10	
1600	3,30	
2000	3,43	3,40
2500	3,48	
3150	3,54	
4000	3,65	3,65
5000	3,83	



Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer



Datum der Durchführung: 04.11.2025
Nr. des Prüfberichts: M25_11_001