

Auftraggeber: Naporo Klima Dämmstoff GmbH
Auggenthal 158
A-2054 Haugsdorf


Prüfgegenstand lt. Herstellerangaben:
Wall Fields 62,5cm x 62,5cm natur
Direkt montiert

Prüfaufbau: Die Beschreibung erfolgt von oben nach unten
 - Wall Fields 62,5cm x 62,5cm natur (5 Stk.)
 - Direkt montiert
 - Hallraumboden



Hallraum:	Raumvolumen:	244,8m ³	Prüfdatum:	05.11.2025
	Prüffläche:	1,95m ²	Luftdruck:	101,4kPa
	Temperatur leer:	20,2°C	Rel. Luftfeuchte leer:	45,1%
	Temperatur mit Probe:	20,2°C	Rel. Luftfeuchte mit Probe:	49,7%
	Prüfschall:	Log.Sweep	Empfangsfilter:	Terzbandfilter

f [Hz]	A _{obj} Terz [m ²]	A _{obj} Okt. [m ²]
100	0,05	
125	0,10	0,10
160	0,08	
200	0,11	
250	0,17	0,20
315	0,26	
400	0,34	
500	0,44	0,45
630	0,53	
800	0,64	
1000	0,69	0,70
1250	0,71	
1600	0,69	
2000	0,67	0,65
2500	0,63	
3150	0,62	
4000	0,61	0,60
5000	0,60	



Durchgeführt von, Ing. Thomas Mayer



Datum der Durchführung: 05.11.2025
Nr. des Prüfberichts: M25_11_019